

Hati-Hati Kesetrum Ada Kabel LPJU Putus Di Tepi Jalan Raya Kaliori Belum Diperbaiki

Update - PERS.WEB.ID

Apr 21, 2021 - 15:29




BANYUMAS - Kabel Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang berada disekitar tepi Jalan raya Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas, terputus dan membahayakan warga masyarakat, perlu adanya perbaikan dari Dinas terkait. Kabel LPJU yang tersebut terurai ke tanah diduga masih teraliri arus listrik.

Menurut keterangan tukang bubut warga sekitar lokasi, putusnya kabel akibat tertimpa pohon yang tumbang karena adanya angin kencang. Kejadian kabel

tersebut putus sudah sekitar 3 Mingguan. Warga sekitar berharap kabel yang putus tersebut dapat secepatnya diperbaiki, agar tidak membahayakan dan membuat khawatir warga sekitar lokasi. Diduga kabel tersebut masih adanya aliran listrik.

Image not found or type unknown



Adapun Hesti selalu Manajer didampingi Supervisi teknik Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Kecamatan Banyumas menyampaikan Bahwa pihaknya tidak mengetahui hal itu karena tidak ada laporan dari masyarakat. Jika aliran listrik dari tiang ke KWH itu wewenang kami tapi jika dari kwh itu tanggung jawab pelanggan, Selasa Siang (20/04/2021).

"Kalo Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) itu kewenangnya dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Banyumas, bukan Kami, kalo tiang listrik itu baru kewenangan kami, untuk jaringan PLN kita Rutin untuk pengecekanya", Ungkap Hesti.

Image not found or type unknown



Dalam keteranganya pihaknya Akan melakukan Koordinasi dengan pihak terkait yaitu Dishub Kabupaten Banyumas. Adapun jika ada tiang yang perlu diperbaiki akan perbaiki, seperti tiang yang tidak lurus.
Jurnalis Indonesia Satu: SoN